

Bomba de Agua

[Ver producto](#)




188,21€

Bomba de Agua para Todas las máquinas/LINDE/H70D-03, 353, R00001 hasta Z99999, FC
FMI/DEUTZ, BF6M2012, Diesel/LINDE, Hydrostatic, H, BPV 100-01

[Añadir al carrito](#)

BOMBA DE AGUA

Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkungen	Up
BO	99	1	21	121-10		4



Descripción

Bomba de Agua

Características de la Bomba de Agua: Tipo bomba de agua A1; Altura total (mm) 110; Longitud máxima (mm) 133; Diámetro del eje (mm) 15,5; Diámetro del cuello (mm) 27,4; Brida / engranaje o diámetro de la polea (mm) 62,7; Número total de orificios de montaje en la brida (orificios + rosca) 3; Número de hilos 3; El hilo más grande TA1 M8; Paso métrico Pm1 (mm) 1,25; Distancia entre centros más pequeña de los orificios de montaje más cercanos (mm) 42; Mayor distancia entre centros de los orificios de montaje más cercanos (mm) 42 & Junta incluida.

Bombas de Agua para Carretillas Elevadoras

Un claro indicio de que la bomba de agua esta fallando se da cuando el testigo motor se enciende y el termómetro está marcando una temperatura por encima de lo normal. Si esto no se debe a una falta de líquido refrigerante el principal motivo suele ser un fallo en la bomba de agua puesto que la bomba de agua tiene como función hacer circular el líquido refrigerante dentro de todo el circuito.

SKU: ARC21100503

Categorías: [4. Accesorios y Recambios](#), [4.1 Recambios Carretillas](#)

Información adicional

Peso: 2 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.